



## Verarbeitungshinweise für CLEARLAY



Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 8 Sekunden)
<b>Haushaltsbügeleisen</b>	110-160°C mit Dampf (2-3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 10 Sekunden) Temperaturwahl nach Empfindlichkeit der Stoffe
	160-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	Stoff mit feuchtem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und mit gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10-15 Sekunden)

Weitere Verarbeitungshinweise:

- Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**
- Bügeltisch bei der Verarbeitung sehr durchlässiger Stoffe durch ein aufgelegtes Tuch gegen durchdringende Beschichtungsanteile schützen.
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.
- Waschbehandlung: 40°C Feinwäsche  
mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten
- Nach dem Waschvorgang kann die Dekoration einer üblichen Bügelbehandlung unterzogen werden.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz  
Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20  
www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de



## Verarbeitungshinweise für CLEARLAY



Bitte beachten Sie folgende Temperatureinstellungen:

<b>Dampfbügeltisch</b> (Bügeleisen mit Teflonsohle)	200°C mit Dampf (3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 8 Sekunden)
<b>Haushaltsbügeleisen</b>	110-160°C mit Dampf (2-3 Punkte)	gleichmäßige Bügelbewegung mit leichtem Druck (ca. 10 Sekunden) Temperaturwahl nach Empfindlichkeit der Stoffe
	160-200°C ohne Dampf (3 Punkte)	Stoff mit feuchtem Baumwolltuch bedecken, mit leichtem Druck und mit gleichmäßigen Bewegungen der Temperatur aussetzen (ca. 10-15 Sekunden)

Weitere Verarbeitungshinweise:

- Niemals direkt auf dem Beschichtungsband bügeln **Verunreinigungen auf der Bügelsohle!!!**
- Bügeltisch bei der Verarbeitung sehr durchlässiger Stoffe durch ein aufgelegtes Tuch gegen durchdringende Beschichtungsanteile schützen.
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Anfertigen einer Bügelprobe mit dem zu verarbeitenden Stoff.
- Waschbehandlung: 40°C Feinwäsche  
mechanische Bewegungen beim Waschvorgang so gering wie möglich halten
- Nach dem Waschvorgang kann die Dekoration einer üblichen Bügelbehandlung unterzogen werden.

Ruther & Eienkel GmbH & Co.KG, Annenstraße 5, 09456 Annaberg-Buchholz  
Telefon: 03733/1408-0 | Fax: 03733/1408-20  
www.ruther-eienkel.de | info@ruther-eienkel.de

